

INFORMACJE OGÓLNE

System bazowy Prospray intermix Basecoat można mieszać używając jednej z opcji o wysokim, średnim lub standardowym poziomie cząstek stałych. Poziomy te są dostępne w programie Prospray Colour Retrieval. Proporcja mieszania wynosi 1 : 1 z rozcieńczalnikami; opcjonalnie można aktywować (utwardzaczem). Po pełnym pokryciu może być wymagana warstwa kropelkowa na kolorach metalicznych i z efektem do zharmonizowania cząstek metalicznych i fektów. UWAGA: mieszać ręcznie wszystkie nowe pigmenty przez co najmniej pięć minut przed założeniem mieszadła mieszalniczego i umieszczeniem w maszynie.

PROPORCJE MIESZANIA



Standard: 1 : 1
Opcjonalnie: 8 : 1 M.S. Activator + 100% H.S. Thinner

	UTWARDZACZ	MAŁA NAPRAWA	ŚREDNIA NAPRAWA	DUŻA NAPRAWA
20°C - 25°C (68°F - 77°F)	ICA 800			✓
	ICA 801		✓	
	ICA 802	✓		
25°C - 30°C (77°F - 86°F)	ICA 800		✓	✓
	ICA 801	✓		
	ICA 802			
>30°C (86°F)	ICA 800	✓	✓	✓
	ICA 801			
	ICA 802			

Używaj odpowiednich rozcieńczalników. Dla podwyższenia odporności na odpryski od kamieni i maksymalnej przyczepności aktywować bazę rozcieńczalnikową w zalecanej powyżej proporcji mieszania. Dodać jedną część aktywatora (utwardzacza) na 8 części bazy po wymieszaniu dodać 9 części rozcieńczalnika.

USTAWIANIE PISTOLETU



	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
HE	1,2-1,4	2/29

NAKLADANIE



1 - 3 warstwy 20 - 25 µm (0,8 - 1 mil)

W zależności od wybranego systemu (HS, MS, NS) liczba warstw wymaganych do uzyskania prawidłowego koloru, w kolorach trzy etapowych (kolory Perłowe i Candy) będzie się różnić. Zaleca się utworzenie natrysku próbnego w 3-warstwowych systemach.

Nanosić średnie warstwy, aż do uzyskania pełnego pokrycia. Dla zharmonizowania efektu na lakierze metalicznym nanieść warstwę kropelkową pod ciśnieniem 1,5 bar.

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA



SUSZENIE NA POWIETRZU 20°C / 68°F		WYMUSZONE SUSZENIE 60°C / 140°F	
Odparowanie	3 - 5 minut	Odparowanie	-
Suchy dla kurzu	10 - 20 minut	Suchy dla kurzu	-
Suchy w dotyku	-	Suchy w dotyku	-
Suchy dla taśmy	-	Suchy dla taśmy	-
Suchy do szlifowania	-	Suchy do szlifowania	-
Suchy do polerowania	-	Suchy do polerowania	-

10 - 20 minut przed naniesieniem lakieru bezbarwnego.

SKŁADNIKI



ICA-800 M.S. Slow Activator
ICA-801 M.S. Normal Activator
ICA-802 M.S. Express Activator
ICR-1692 2K H.S. Fast Thinner
ICR-1693 2K H.S. Medium Thinner
ICR-1694 2K H.S. Slow Thinner
A-116 Medium Basecoat Thinners
A-118 2K Universal Medium Thinner
A-119 2K Universal Fast Thinner

PODŁOŻA



A-500 Extra Build-Easy Sand Primer Grey, A-700 2K H.S. Extra Build / Easy Sand Primer Surfacer - Grey, A-702 2K H.S. Extra Build / Easy Sand Primer Surfacer - White, A-704 2K H.S. Extra Build / Easy Sand Primer Surfacer - Black, EBA-50 Engine Bay Adjuster, EBB-20 Engine Bay Binder, R-6028 Basecoat Blender lub poprawnie przygotowane powłoki OEM.

Warstwa bazowa powinna być kompletnie sucha.

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI W 20°C (68°F)



Żywotność mieszanki (RFU): 4 godziny

Uwaga: Zalecany rozcieńczalnik należy dodać bezpośrednio przed natryskiem.

Nie przekraczać podanego czasu przydatności do użycia.

DODATKI



R-6028 Basecoat Blender

Aby ułatwić łączenie (cieniowanie) powłok bazowych, zastosować R-6028 Basecoat Blender, ten produkt jest gotowy do użycia.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



Przeszlifować/zmatować powierzchnię papierem ściernym P500 - P800. Użyć W820 Antistatic Degreaser do oczyszczenia obszaru i dokładnie wytrzeć.

Zamaskować cały pojazd, aby uniknąć niepożądanego zapylenia.



NASTĘPNA WARSTWA



Wszystkie kompatybilne lakiery bezbarwne.

DANE FIZYCZNE



DANE FIZYCZNE		
Baza chemiczna	Akryl	
Właściwości fizyczne	Lepkość (RTS)	14 - 15 Dincup 4 / 20°C
	Ciężar właściwy (g/l)	0,922
	Temperatura zapłonu tyglu zamknięty	25°C / 77°F
	Obj. % cząstek stałych	20
	Wydajność	10m ² /L/20 µm
		405 ft ² /qt/0,8 mil
	Połysk	-
	Kolor	-

OCHRONA



Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (**zaleca się stosowanie maski z doprowadzeniem świeżego powietrza**).

W celu otrzymania szczegółowych informacji należy kliknąć następujące łącze do Arkusza danych dotyczących bezpieczeństwa:

sds.prospray.eu

CZYSZCZENIE



Po użyciu oczyścić sprzęt za pomocą rozpuszczalnika czyszczącego.

Rozpuszczalnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA (LATA)



Minimalny okres dwa lata; (W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowanie)

UWAGI



Szczegółowe informacje dotyczące stosowania w Europie (EU): Ten produkt (gotowy do użycia) nie jest zgodny z przepisami VOC/LZO. Więcej informacji w dyrektywie VOC (2004/42/WE).